

Forno Medieval de Alcobertas



Este forno foi descoberto nos anos cinquenta do passado século.

Subsistem ainda vestígios da conduta, estando o restante em relativo bom estado de conservação.

A fornalha é composta por três arcos sobre os quais assenta a Câmara de Cozedura e conferem estabilidade a todo o conjunto.

O espaço entre os arcos foi usado na obtenção de maior área de tabuleiro da Câmara, com a colocação de tijolos entre eles e estes e as paredes, que por sua vez funcionaram de base para obterem os diversos orifícios de passagem de calor existentes.

Possui uma planta sub quadrangular. As paredes foram feitas de barro cru encostado ao terreno, com uma espessura média de 10 cm sendo relativamente finas nos cantos.

